



CÂMARA DE MUNICIPAL DE PIRACICABA

Estado de São Paulo

RESOLUÇÃO Nº. 3, DE 17 DE ABRIL DE 2017.

Anexo II – Relatório de Uso do Veículo Oficial - Local

Motorista: Gilson Felipe

Data: 14 / 06 / 2023

(Responsável pela correção dos dados deste relatório)

Veículo Oficial:

- Corolla 001 FDC-4486
 Corolla 002 ELW-5891
 Sentra 003 EXW-8412
 Corolla 004 FDC-9814
 Sentra 005 GEL-7495
 Corolla 007 FSG-2135
 Spin 006 FED-8495
 Ford Transit 008 EOB-3504
 Corolla 009 FQO-2887
 Corolla 010 FXV4C03

Controle	Km	Horário
Saída	210.775	07:40
Chegada	210.865	17:00

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

GABINETE / DEPARTAMENTO: <u>Vec. José Borges</u>				
DESTINO: <u>local</u>				
HORÁRIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
07:40 às 11:40	<u>Lucas (Amor vec. Panama)</u>	<u>210.775</u>	<u>210.825</u>	<u>Lucas Felipe</u>
às				
às	<u>Veículo cedido pelo</u>			
às	<u>vereador José Borges ao</u>			
às	<u>vereador Panama</u>			
às				

GABINETE / DEPARTAMENTO: <u>Vec José Borges</u>				
DESTINO: <u>local</u>				
HORÁRIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
11:40 às 16:00	<u>Antonia Reis</u>	<u>210.825</u>	<u>210.865</u>	<u>Antonia</u>
às				
16:00 às 17:00	<u>Atomica Comércio de Pneu</u>			
às	<u>Gilson</u>	<u>210.865</u>	<u>210.870</u>	<u>Gilson</u>
às				
às				


GABINETE / DEPARTAMENTO:				
DESTINO:				
HORÁRIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
às				
às				
às				
às				
às				
às				

GABINETE / DEPARTAMENTO:				
DESTINO:				
HORÁRIO	OCUPANTES	KM INICIAL	KM FINAL	ASSINATURA
às				
às				
às				
às				
às				
às				

Uso Exclusivo de Abastecimento, Lubrificantes e Lavagens							
	Horário	KM	Litros		Horário	KM	Litros
Etanol				Lubrif.			
Gasolina	07:56	210.777	26,21	Lavagem			
Diesel							

Relatar ocorrências ou necessidades do veículo

Em trânsito pelo AMEL visando por volta da 10:45h a reunião do gab do Vereador Pinheiro através do amesson Lucas, o pneu dianteiro esquerdo furou, imediatamente parei o veículo e realizei a troca pelo step. levei o pneu furado para uma avaliação na loja Pitomica pneu, onde foi feito o conserto com custo zero para a câmara. Houve uma recomendação, para que o step continue a ser utilizado, pois o mesmo está zerado.


 Assinatura do Condutor

O Relatório preenchido atende às exigências da Resolução nº. 3 de 17 de abril de 2017.

Data: 15 JUN. 2018

Chefe do Depto. Administrativo e Documentação

Atentei a recomendação, pois mesmo sendo pouco, houve um desgaste interno do pneu, podendo comprometer a segurança do veículo, devendo ser utilizado em certos espaços de tempo e distância em caso de emergência.